

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日 :	2026.01.12
FW Ver :	01.02.07.02
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.6.8
DJI Mimo アプリ Android 版 :	V2.6.8

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日： 2025.12.23

FW Ver： 01.02.05.21

DJI Mimo アプリ iOS 版： V2.6.8

DJI Mimo アプリ Android 版： V2.6.8

最新情報

- 8K 動画撮影のサポートを追加しました。
- Baidu Netdisk、Quark Netdisk、OneDrive、Google Drive、NAS に映像をアップロードできるアップロード機能を追加しました。
- 写真モードにフィルム風トーンのプリセットを追加し、スタイライズされた写真を直接出力できるようにしました。
- QS ボタンのカスタマイズオプションを追加しました。画面オフとズーム。
- マクロレンズまたは FOV Boost レンズ使用時のアスペクト比にカスタムモードのサポートを追加しました。
- マクロレンズ装着時にフォーカスピーキング補助機能を追加しました。
- ウェブカメラの使用、ライブ配信、DP Output などのシーンでジェスチャー操作に対応しました。
- カスタムモードにおいて、周辺光量落ちを除去することでグリッド表示を最適化しました。
- 画質優先モードでの画質を向上しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。



DJI Osmo Action 6 リリースノート

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日 :	2025.12.10
FW Ver :	01.01.02.44
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.6.0
DJI Mimo アプリ Android 版 :	V2.6.0

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日：	2025.11.13
FW Ver：	01.01.02.30
DJI Mimo アプリ iOS 版：	V2.6.0
DJI Mimo アプリ Android 版：	V2.6.0

最新情報

- 肌の色味をより美しく表現するためのポートレートモードを追加しました。
- 可変絞り設定にさらに多くの範囲オプションを追加しました。
- ビデオモードにおけるフィルムトーンに新しいオプションを追加。
- ビデオモードにクオリティ優先を追加し、有効にすると画像品質がさらに向上します。
- スローモーションモードで縦長アスペクト比（9:16）に対応しました。
- 8K フォトモードで画質とダイナミックレンジを最適化しました。
- スーパーナイトモードの画質を最適化しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。